

SPRING TIES

FROM NE CORNER SECTION 21		
TO SPRING 1	S 69° 12' W	1304'
TO SPRING 2	S 68° 39' W	1288'
TO SPRING 3	S 63° 56' W	1265'
TO SPRING 4	S 65° 39' W	1232'
TO SPRING 5A	S 64° 30' W	1192'
TO SPRING 5B	S 64° 27' W	1200'
TO SPRING 5C	S 64° 51' W	1196'
TO SPRING 5D	S 65° 06' W	1194'
TO SPRING 6	S 70° 57' W	1211'
TO SPRING 7	S 70° 49' W	1204'
TO SPRING 8	S 75° 11' W	1155'
TO SPRING 9	S 77° 34' W	1220'
TO SPRING 10	S 71° 45' W	1213'
TO SPRING 11	S 75° 01' W	1158'
TO SPRING 12	S 71° 11' W	1199'
TO WEEP 1	S 63° 38' W	1238'